



































<p><b>1</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-28591</a>          Bereichsbekleidung Klasse C (ISO7)          Feinstaubmaske FFP3 ohne Ventil (anstelle von Mundschutz)</p>	<p><b>7</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-238818</a>          Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille          Reinraum-Overall grün          Reinraum-Überschuhe grün          Gummi-Schürze          Feinstaubmaske 3M, Typ FFP3 ohne Atemauslassventil          Gesichtsschutzschild          Reinraum - Einweg-Handschuhe (unter den Mehrweg-Handschuhen tragen)          Nitril-Handschuhe UVEX Profastrong NF 33 (Mehrweg-Handschuhe)</p>
<p><b>2</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-31425</a>          Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille          Reinraum-Overall grün          Reinraum-Überschuhe grün          Gummi-Schürze          Gesichtsschutzschild          Reinraum - Einweg-Handschuhe (unter den Mehrweg-Handschuhen tragen)          Nitril-Handschuhe Profastrong NF 33          UVEX (Mehrweg-Handschuhe)</p>	<p><b>8</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-238819</a>          Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille          Reinraum-Overall grün          Reinraum-Überschuhe grün          Feinstaubmaske 3M, Typ FFP3 ohne Atemauslassventil          Reinraum-Einweg-Mantel Mod. „Sanci“          Reinraum-Einweg-Überschuhe          Reinraum-Einweg-Handschuhe</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-46838</a>          Grundbekleidung waschbar oder Einweg          Leichte Schutzbrille          Bereichsbekleidung Fermentation (CNC) waschbar oder Einweg          Schwerer Gehörschutz</p>	<p><b>9</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-282225</a>          Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille          Reinraum-Overall weiss          Reinraum-Überschuhe weiss          Reinraum - Einweg-Handschuhe          Mundschutz          Gummischürze          Gesichtsschutzschild          Nitril-Handschuhe UVEX Profastrong NF 33 (Mehrweg)</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-59692</a>          Grundbekleidung (Unterbekleidung)          Leichte Schutzbrille          Bereichsbekleidung Klasse C (ISO7)          Einweg-Handschuhe (nicht steril)          Gesichtsschutzschild</p>	<p><b>10</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-285549</a>          Beschreibung der Bekleidung:          Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille          Gummischürze          Gesichtsschutzschild          Reinraum - Einweg-Handschuhe</p>
<p><b>5</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-30511</a>          Überhose          Sicherheitsschuhe          Leichte Schutzbrille          Bereichsbekleidung Fermentation (Mantel und Überschuhe)          Gesichtsschutzschild          Feinstaubmaske 3M, Typ FFP3          Einweg-Handschuhe  <b>Foto darf nicht mehr verwendet werden. Diese Bereichsbekleidung (Fermentation) gibt es nicht mehr.</b></p>	<p><b>11</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-300438</a>          Reinraum-Grundbekleidung          Einweg-Overall TYVEK mit übergezogener Kapuze, nicht waschbaren Reinraum-Overall verwenden          Reinraum - Einweg-Überschuhe, nicht waschbare Reinraum-Überschuhe verwenden          Reinraum - Einweg-Handschuhe (Nitril)          Gummischürze          Schwere Schutzbrille          Gesichtsschutzschild</p>
<p><b>6</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-239927</a>          Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille          Reinraum-Overall grün          Reinraum-Überschuhe grün          Feinstaubmaske 3M, Typ FFP3 ohne Atemauslassventil          Gesichtsschutzschild          Reinraum-Einweg-Handschuhe</p>	<p><b>12</b></p> 	<p><a href="#">CHVI-303880</a>          Reinraum-Grundbekleidung          Bereichsbekleidung Fermentation          Gummischürze          Nitril-Handschuhe UVEX Profastrong NF 33 (Mehrweg)          Atemschutzmaske          Filtertyp: A2B2 / ABEK CO NO Hg / 90K / ABEK2-Hg / CO-NO</p>

<b>13</b>		<a href="#">CHVI-356576</a> Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille Reinraum-Mantel blau (waschbar) Reinraum-Überschuhe blau (waschbar) Gummischürze Gesichtsschutzschild Reinraum - Einweg-Handschuhe unter den Mehrweg-Handschuhen Nitril-Handschuhe UVEX Profastrong NF 33 (Mehrweg-Handschuhe)
<b>14</b>		<a href="#">CHVI-356581</a> Reinraum-Grundbekleidung, inkl. leichte Schutzbrille Reinraum-Mantel blau (waschbar) Reinraum-Überschuhe blau (waschbar) Gummischürze Gesichtsschutzschild Feinstaubmaske 3M Typ FFP3 ohne Atemauslassventil Reinraum - Einweg-Handschuhe unter den Mehrweg-Handschuhen Nitril-Handschuhe UVEX Profastrong NF 33 (Mehrweg-Handschuhe)
<b>15</b>		<a href="#">CHVI-403673</a> Reinraumbekleidung-CNC / CNC room gowning Gesichtsschutzschild in Kombination mit der leichten Schutzbrille / Face shield in combination with light-duty safety glasses Cryoschürze / cryogenic apron Cryohandschuhe / Cryo Gloves
<b>16</b>		<a href="#">CHVI-416144</a> Lonza Überkleid mit Sicherheitsschuhen, Helm und leichter Schutzbrille Gummischürze Nitril-Handschuhe Alphatec 58-535W (Mehrweg-Handschuhe) mit Temperaturbeständigkeit bis 100 °C (15 sec.)
<b>17</b>		<a href="#">CHVI-472498</a> Schutzanzug Tyvek weiss Reinraum-Einwegüberschuhe Reinraum-Einweghandschuhe Halbmaske mit Filter (Filtertyp je nach Anforderung) Schwere Schutzbrille (geschlossene Korbbrille)

Es handelt sich hier um Materialinformationen. Aufgrund der besonderen Anwendung bzw. Zugriffsmöglichkeiten auf das ursprüngliche Format wurden die Sicherheitsfotos ausnahmsweise als DMS-Dokumenttyp Form/Checklist statt als Mat\_info\_Dok deklariert.

<p><b>1</b></p>  <p><a href="#">CHVI-28591</a> Area clothing class C (ISO7) Fine dust mask FFP3 without valve (instead of face mask)</p>	<p><b>7</b></p>  <p><a href="#">CHVI-238818</a> Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles Cleanroom coverall green Cleanroom overshoes green Rubber apron Fine dust mask 3M type FFP3 without breathing outlet valve Face shield Cleanroom - disposable gloves (wear under the reusable gloves) Nitrile gloves UVEX Profastrong NF 33 (reusable gloves)</p>
<p><b>2</b></p>  <p><a href="#">CHVI-31425</a> Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles Cleanroom coverall green Cleanroom overshoes green Rubber apron Face shield Cleanroom - disposable gloves (wear under the reusable gloves) Nitrile gloves Profastrong NF 33 UVEX (reusable gloves)</p>	<p><b>8</b></p>  <p><a href="#">CHVI-238819</a> Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles Cleanroom coverall green Cleanroom overshoes green Fine dust mask 3M type FFP3 without breathing outlet valve Cleanroom disposable coat model "Sanci" Cleanroom disposable overshoes Cleanroom disposable gloves</p>
<p><b>3</b></p>  <p><a href="#">CHVI-46838</a> Basic clothing washable or disposable Light protective goggles Area clothing fermentation (CNC) washable or disposable Heavy duty hearing protection</p>	<p><b>9</b></p>  <p><a href="#">CHVI-282225</a> Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles Cleanroom coverall white Cleanroom overshoes white Cleanroom - disposable gloves Face mask Rubber apron Face shield Nitrile gloves UVEX Profastrong NF 33 (reusable)</p>
<p><b>4</b></p>  <p><a href="#">CHVI-59692</a> Basic clothing (undergarment) Light protective goggles Area clothing class C (ISO7) Disposable gloves (non-sterile) Face shield</p>	<p><b>10</b></p>  <p><a href="#">CHVI-285549</a> Clothing description: Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles Rubber apron Face shield Cleanroom - disposable gloves</p>
<p><b>5</b></p>  <p><a href="#">CHVI-30511</a> Overpants Safety shoes Light protective goggles Area clothing fermentation (coat and overshoes) Face shield Fine dust mask 3M, type FFP3 Disposable gloves <b>Photo must no longer be used. This area clothing (fermentation) is no longer available.</b></p>	<p><b>11</b></p>  <p><a href="#">CHVI-300438</a> Cleanroom basic clothing TYVEK disposable coverall with hood, use non-washable cleanroom coverall. Cleanroom - disposable overshoes, use non-washable cleanroom overshoes Cleanroom - disposable gloves (nitrile) Rubber apron Heavy protective goggles Face shield</p>
<p><b>6</b></p>  <p><a href="#">CHVI-239927</a> Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles Cleanroom coverall green Cleanroom overshoes green Fine dust mask 3M type FFP3 without breathing outlet valve Face shield Cleanroom disposable gloves</p>	<p><b>12</b></p>  <p><a href="#">CHVI-303880</a> Cleanroom basic clothing Area clothing fermentation Rubber apron Nitrile gloves UVEX Profastrong NF 33 (reusable) Respiratory mask Filter type: A2B2 / ABEK CO NO Hg / 90K / ABEK2-Hg / CO-NO</p>

<p><b>13</b></p>  <p><a href="#">CHVI-356576</a>          Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles          Cleanroom coat blue (washable)          Cleanroom overshoes blue (washable)          Rubber apron          Face shield          Cleanroom - disposable gloves under reusable gloves          Nitrile gloves UVEX Profastrong NF 33 (reusable gloves)</p>	<p><b>14</b></p>  <p><a href="#">CHVI-356581</a>          Cleanroom basic clothing, incl. light protective goggles          Cleanroom coat blue (washable)          Cleanroom overshoes blue (washable)          Rubber apron          Face shield          Fine dust mask 3M type FFP3 without breathing outlet valve          Cleanroom - disposable gloves under reusable gloves          Nitrile gloves UVEX Profastrong NF 33 (reusable gloves)</p>
<p><b>15</b></p>  <p><a href="#">CHVI-403673</a>          Clean room clothing-CNC / CNC room gowning.          Face shield in combination with light-duty safety glasses          Cryo apron / cryogenic apron          Cryo gloves / Cryo Gloves</p>	<p><b>16</b></p>  <p><a href="#">CHVI-416144</a>          Lonza overgarment with safety shoes, helmet and light-duty safety glasses          Rubber apron          Nitrile gloves Alphatec 58-535W (reusable gloves) with temperature resistance up to 100 °C (15 sec.)</p>
<p><b>17</b></p>  <p><a href="#">CHVI-472498</a>          Protective suit Tyvek white          Cleanroom disposable overshoes          Cleanroom disposable gloves          Half mask with filter (filter type according to requirements)          Heavy-duty protective glasses (closed goggles)</p>	

This is material information. Due to the special application or access possibilities to the original format, the security photos were, as an exception, defined as a DMS document type Form/Checklist instead of a Mat\_info\_Dok.