



Routing câble Bosch PowerMore



Etape n°1 :

- Brancher le câble de charge sur la prise de charge du vélo.

Etape n°2 :

- Faire passer le cache prise de charge autour du câble.

Etape n°3 :

- Coincer le cache prise de charge entre le moteur et le cover moteur.

Etape n°4 :

- Fermer le cover moteur en prenant soin de faire ressortir le câble au niveau de l'angle supérieur.



Attention de ne pas coincer le câble au risque de le détériorer.



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE